

（6）現地調査

ア．調査概要

2026年6月25日07時30分に発生した岩手県沖の地震（M7.2）により、青森地方気象台、盛岡地方気象台、秋田地方気象台は、「気象庁 機動調査班（JMA-MOT）」を派遣し、震度5強以上を観測した震度観測点の観測環境が地震により異常を生じていないか、設置状況の点検および震度観測点の周囲約200mの範囲内での被害状況を把握するため、現地調査を実施した。

いずれの観測点においても、震度計台や周囲の地盤等には震度観測に影響を与えるような異常は認められなかった。なお、震度観測点周辺で確認された主な被害状況については、エ項に取りまとめた。

イ．調査日

2026年6月25日（木）～26日（金）

ウ．震度観測点および観測環境点検結果

表6に震度5強以上を観測した震度観測点と観測環境点検結果のリストを示す。また、図6-1に現地調査の実施地域を示す。

表6 震度5強以上を観測した震度観測点と観測環境点検結果

震度	震度観測点	点検結果
震度6強	階上町道仏＊	異常なし
震度6弱	八戸市南郷＊	異常なし
震度5強	八戸市湊町	異常なし
震度5強	八戸市内丸＊	異常なし
震度5強	三戸町在府小路町＊	異常なし
震度5強	盛岡市薮川＊	異常なし
震度5強	二戸市浄法寺町＊	異常なし
震度5強	八幡平市田頭＊	異常なし
震度5強	普代村銅屋＊	異常なし
震度5強	軽米町軽米＊	異常なし

エ．地震動による被害状況調査

震度5強以上を観測した震度観測点の周囲約200mの範囲内において、地震動による建物被害等の調査を実施した。このうち、被害が確認された震度観測点周辺の被害状況は、以下のとおり。その他の震度観測点周辺では、建物等の外観や住民からの聞き取り調査から、この地震に伴う目立った被害は確認されなかった。

震度観測点 (観測した震度)	周辺の主な被害状況	写真番号
階上町道仏＊ (震度6強)	・天井材の落下	写真1 写真2
八戸市南郷＊ (震度6弱)	・ガラスの破損 ・書籍の散乱	写真3 写真4




写真1 天井材の落下（階上町道仏）



写真2 天井材の落下（階上町道仏）



写真3 ガラスの破損（八戸市南郷）



写真4 書籍の散乱（八戸市南郷）



図6-1 現地調査の実施地域

*印は、地方公共団体および国立研究開発法人防災科学技術研究所の震度観測点を示す。