



「令和6年能登半島地震」における  
気象庁機動調査班（JMA-MOT）による  
石川県内の現地調査結果について

令和6年1月1日16時10分の石川県能登地方の地震発生以降、石川県内で震度5強以上が観測された震度観測点の観測環境や震度観測点周辺の被害状況を調査するため、1月2日から22日にかけて「気象庁機動調査班（JMA-MOT）」を派遣し、緊急に現地調査を実施しました。

設置環境に異常が認められ、11日に地震情報への活用を停止した3観測点を除き、観測点について異常は認められませんでした。

1. 震度観測点の観測環境の点検結果

点検を行った34観測点のうち、31観測点では震度計台や周囲の地盤等に異常は認められませんでした。

観測震度	震度観測点名	点検結果
7	志賀町香能*（※1）	異常なし
6強	七尾市垣吉町*、七尾市能登島向田町*、輪島市鳳至町、 輪島市河井町*、珠洲市三崎町、珠洲市正院町*、 珠洲市大谷町*、穴水町大町*	
6弱	七尾市本府中町、七尾市袖ヶ江町*、志賀町富来領家町、 志賀町末吉千古*、中能登町末坂*、中能登町能登部下*、 能登町宇出津	
5強	羽咋市柳田町、宝達志水町子浦*、宝達志水町今浜*、 金沢市西念、小松市小馬出町、小松市向本折町*、 加賀市大聖寺南町*、かほく市浜北*、かほく市宇野気*、 能美市中町*、能美市来丸町*、能美市寺井町*	
未入電 （※2）	輪島市門前町走出*、能登町松波*、能登町柳田*	

（\*は気象庁以外の観測点）



震度計台の傾きや周辺地盤のひび割れなどの異常が認められ、震度観測が適切に行われない状態となっていると判断したのは以下の3観測点(※3)です。

七尾市中島町中島\*、中能登町井田\*、羽咋市旭町\*

※1：1月1日に震度7及び6日に震度6弱を観測した震度観測点「志賀町香能」の調査結果については、1月7日にもお知らせしております。

([https://www.jma.go.jp/jma/press/2401/07b/20240107jma\\_mot.html](https://www.jma.go.jp/jma/press/2401/07b/20240107jma_mot.html))

※2：1月1日16時10分の地震において、「震度5弱以上と考えられるが現在震度を入手していない」として情報発表したもの。

※3：この3観測点については、地震情報への活用を停止しています。

([https://www.jma.go.jp/jma/press/2401/12b/20240112\\_katsuyou\\_teishi.html](https://www.jma.go.jp/jma/press/2401/12b/20240112_katsuyou_teishi.html))

## 2. 地震動による主な被害状況

震度観測点から概ね200m以内の範囲で調査を実施しました。確認された主な被害状況は以下のとおりです。

震度観測点	観測震度	主な被害状況
志賀町香能*	7	・屋根瓦の落下 ・道路のひび割れ、段差
七尾市垣吉*	6強	・屋根瓦の落下 ・道路のひび割れ
七尾市能登島向田町*	6強	・屋根瓦の落下 ・道路や地面のひび割れ
輪島市鳳至町	6強	・住宅の倒壊 ・電柱の倒壊 ・道路のひび割れ
輪島市河井町*	6強	・住宅の倒壊 ・石碑の倒壊 ・道路のひび割れ、陥没
珠洲市三崎町	6強	・塀の損壊 ・屋根瓦の落下 ・灯籠の倒壊
珠洲市正院町*	6強	・住宅の倒壊 ・道路の陥没
珠洲市大谷町*	6強	・住宅の倒壊 ・道路や地面のひび割れ、段差 ・がけ崩れ
穴水町大町*	6強	・住宅の倒壊 ・墓石の倒壊 ・電柱の傾き
七尾市本府中町	6弱	・外壁の剥離 ・屋根瓦の落下 ・石碑の転倒 ・電柱の傾き ・道路のひび割れ、噴砂
七尾市袖ヶ江町*	6弱	・外壁の剥離 ・地面のひび割れ
志賀町富来領家町	6弱	・地面のひび割れ、段差 ・石碑の倒壊 ・書棚の転倒



震度観測点	観測震度	主な被害状況
志賀町末吉千古*	6弱	・ブロック塀の転倒 ・外壁のひび割れ ・道路のひび割れ、段差、噴砂 ・電柱の傾き
中能登町末坂*	6弱	・外壁の剥離 ・屋根瓦の落下 ・地面ひび割れ、段差 ・石碑の転倒
中能登町能登部下*	6弱	・建物の傾き ・ブロック塀の転倒 ・外壁のひび割れ ・屋根瓦のずれ ・墓石の転倒 ・道路ひび割れ、噴砂
能登町宇出津	6弱	・ブロック塀の転倒 ・屋根瓦の落下 ・道路のひび割れ
金沢市西念	5強	・ブロック塀の転倒 ・外壁の剥離、落下 ・地面や道路のひび割れ、段差
小松市小馬出町	5強	・外壁の剥離
小松市向本折町*	5強	・建物内の段差
加賀市大聖寺南町*	5強	・外壁の剥離 ・灯籠の転倒
羽咋市柳田町	5強	・墓石のずれ
かほく市浜北*	5強	・屋根瓦の落下
かほく市宇野気*	5強	・地面のひび割れ、段差
能美市中町*	5強	・書物等の落下 ・ドアの開閉不良
能美市来丸町*	5強	・目立った被害なし
能美市寺井町*	5強	・ブロック塀の倒壊 ・灯籠の転倒
宝達志水町子浦*	5強	・地面の液状化
宝達志水町今浜*	5強	・外壁の剥離 ・地面のひび割れ、陥没
輪島市門前町走出*	未入電	・住宅の倒壊 ・石垣の倒壊 ・道路のひび割れ、陥没
能登町松波*	未入電	・住宅の倒壊 ・道路ひび割れ、噴砂、陥没
能登町柳田*	未入電	・建物内の亀裂 ・食器等落下
七尾市中島町中島*	—	・外壁落下 ・屋根瓦の落下 ・銅像の転倒 ・地面の段差・ひび割れ
中能登町井田*	—	・墓石の転倒
羽咋市旭町*	—	・住宅の傾き ・外壁のひび割れ ・ブロック塀の倒壊 ・地面の液状化

(\*は気象庁以外の震度観測点)

問合せ先：金沢地方気象台 担当：金内（かねうち）、阿曾（あそ）  
電話 076-260-1462 FAX 076-260-1466

# 調査を実施した震度観測点



