

気象災害報告

2013年（平成25年）

担当官署名：京都地方気象台

通年番号	期日・期間	災害発生日	気象現象名	気象災害名	発生地域名	総観気象的状况
13 (災害報告)	2013年 9月15日～9月16日	2013年9月15日 22時頃	大雨 強雨 強風	強風害 洪水害 浸水害 山がけ崩れ害 土石流害	府県区内の大部分	台風

気象観測値				被害状況				
観測項目	観測値	起時・期間	観測地点	死者・行方不明者	人	道路損壊	か所	
最低海面気圧	984.7hPa	9月16日 6時8分	京都	負傷者	5 人	橋の流失	1 か所	
最大風向・風速	北 17.3m/s	9月16日 7時52分	舞鶴	被災者	人	鉄軌道被害	9 か所	
最大瞬間風向・風速	北 29.5m/s	9月16日 7時52分	舞鶴	住家	全壊・全焼・流失	2 棟	山崖崩れ・地滑り	939 か所
期間降水量・平年比	305.0mm (2,075%)	9月15日～9月16日	舞鶴		半壊・半焼・一部破損	84 棟	堤防決壊	425 か所
期間降水量・平年比	353.5mm (2,310%)	9月15日～9月16日	睦寄(a)		床上浸水	1802 棟	通信施設被害	回線
最大日降水量	168.5mm	9月15日	舞鶴		床下浸水	3389 棟	木材流失	m ³
最大日降水量	185.0mm	9月16日	京北(a)	耕地	流失・埋没	ha	山林焼失	ha
最大1時間降水量	32.5mm	9月16日 1時33分まで	京都		冠水	750 ha	船舶被害	5 隻
最大1時間降水量	48.0mm	9月16日 0時35分まで	長岡京(a)	農業被害	1145 ha		1211 か所	
最大10分間降水量	9.0mm	9月16日 1時26分まで	京都	水産業被害		31隻	26 か所	
最大10分間降水量	11.0mm	9月16日 0時17分まで	長岡京(a)		林業被害	m ³		ha
					13 か所		161558 万円	
				交通	陸上	一時不通 17件 その他 144件		
					海上			
					航空			
				電力・水道被害	停電 14330戸			
					水道その他 11件			
				被害資料の入手先	京都府災害対策本部、NHK、京都新聞			
				報告刊行物	気象速報「平成25年台風第18号による大雨について（京都府気象速報）」			
備考・その他				気象及び災害の概況				

【官署の対応】

16日05：05 災害対策本部設置

【支援資料】

16日～30日（05時、17時）（福知山市）

18日～30日（05時、17時）（京都市、舞鶴市、宇治市、南丹市）

【気象概況】

台風第18号は、日本の南海上を北上し、大型の勢力を保ったまま16日8時前に愛知県豊橋市付近に上陸。この台風を取り巻く雨雲や湿った空気が次々と流れ込み大雨となった。

【災害概況】

◎人的被害

・82才女性が右上腕骨頸部骨折（重症）（与謝野町石川）1人。

【特別警報・警報・注意報】

9月15日 16時26分 大雨注意報-発表 雷注意報-継続 強風注意報-継続 洪水注意報-発表

9月15日 19時15分 大雨警報-発表 洪水警報-発表 雷注意報-継続 強風注意報-継続 波浪注意報-発表 高潮注意報-発表

～

9月16日 05時05分 大雨特別警報-発表 洪水警報-継続 雷注意報-継続 強風注意報-継続 波浪注意報-継続 高潮注意報-継続

9月16日 09時58分 大雨警報-特別警報から警報 洪水警報-継続 雷注意報-解除 強風注意報-継続 波浪注意報-継続 高潮注意報-継続

～

9月17日 12時51分 大雨注意報-解除 洪水注意報-解除 高潮注意報-解除

【土砂災害警戒情報】

15日21:25 京都府土砂災害警戒情報 第1号

～16日17:45 京都府土砂災害警戒情報 第6号

【記録的短時間大雨情報】

15日21:25 京都府記録的短時間大雨情報 第1号

【指定河川洪水予報】

15日23:50～16日21:50 由良川中流

16日00:55～16日21:40 由良川下流

16日00:40～16日21:50 淀川水系 桂川中流・園部川

16日01:10～16日13:40 淀川水系 鴨川・高野川

16日01:25～25日09:50 宇治川

16日02:40～16日15:55 桂川下流

16日05:40～16日15:25 木津川下流

【京都府気象情報】

14日17:05 台風第18号に関する京都府気象情報 第1号

～16日10:27 台風第18号に関する京都府気象情報 第9号

16日16:24 大雨に関する京都府気象情報 第1号

～16日19:51 大雨に関する京都府気象情報 第3号

・土砂崩れにより46才女性1名が入浴中に下半身が土砂に埋まる1人、助けようとした69歳男性軽傷1人（宮津市宇長江）。

・風にあおられ60才女性自転車転倒1人、風にあおられ73才女性歩行中転倒1人（京都市中京区）。

◎住家・道路被害

全壊：民家に土砂大量流入（山科区大宅岩屋殿）（右京区京北井崎町南畑）

◎鉄道軌道被害

・JR亀岡駅線路冠水

・北近畿タンゴ鉄道

宮津線（西舞鶴～四所間）軌道法面崩落（W5m、H20m）

駅分電盤等冠水（大江駅、大江高校前駅、公庄駅、下天津駅）

・嵯峨野観光鉄道トロッコ亀岡駅舎内床上浸水、トロッコ保津峡駅構内で倒木

・京都市営地下鉄東西線の御陵駅（京都市山科区）が浸水

◎河川被害

堤防決壊：本梅川右岸（南丹市園部町穴人）越水により未改修区間の小規模堤防が被災

園部川右岸（南丹市園部町横田）越水により小規模堤防が被災

青谷川左岸（井手町多賀）天井川区間で堤防が被災

橋梁流失：八幡城陽線上津屋橋（通称：流れ橋）

橋梁落橋：国道162号右京区京北下弓削町鳴滝橋

河川溢水：福知山市新音無瀬橋下流、福知山市大江町（由良川支流宮川）

観光名所嵐山で桂川あふれる（京都市右京区）

京都市伏見区羽束師鴨川町で堤防を溢水

◎土砂災害

山がけ崩れ：国道307号（宇治田原町奥山田～岩山）崩土の規模（延長50m、高さ20～30m）、

山科区大宅岩屋殿、右京区京北井崎町南畑、南丹市美山町、綾部市睦寄町古屋、

綾部市旭町、綾部市於与岐、綾部市有岡、舞鶴市大波下、宮津市長江

土石流：宇治市木幡（弥陀次郎川下流河川埋没）

◎船舶被害

・屋形船を運航する嵐山通船（京都市右京区）は5艘が全半壊した上、桂川沿いの事務所や船着き場が流された。

◎電力障害

停電：延べ軒数約14330軒。

（京都市約210軒、福知山市約1390軒、舞鶴市約390軒、宇治市約20軒、南丹市約10軒、

宇治田原町約60軒、京丹波町20軒、綾部市、亀岡市、京丹後市、八幡市、笠置町)