



「令和 6 年能登半島地震」における 気象庁機動調査班（JMA-MOT）による 富山県内の現地調査結果について

令和 6 年 1 月 1 日 16 時 10 分頃の石川県能登地方で発生した地震により、富山県内で震度 5 強を観測した震度観測点の観測環境や震度観測点周辺の被害状況を把握するため、1 月 2 日から 9 日にかけて、「気象庁 機動調査班（JMA-MOT）」を派遣し、緊急に現地調査を実施しました。

その結果、震度観測点の観測環境に異常は認められませんでした。

1. 震度観測点の観測環境の点検結果

富山県内で震度 5 強を観測した以下の 13 観測点について点検を行った結果、震度計台や周囲の地盤等に異常は認められませんでした。

観測震度	震度観測点名	点検結果
5 強	富山市新桜町*、舟橋村仏生寺*、高岡市伏木、氷見市加納*、小矢部市泉町、小矢部市水牧*、南砺市蛇喰*、射水市久々湊*、射水市小島*、射水市本町*、射水市橋下条*、射水市二口*、射水市加茂中部*	異常なし

（* は気象庁以外の震度観測点）

2. 地震動による主な被害状況

震度観測点から概ね 200m 以内の範囲で調査を実施しました。確認された主な被害状況は以下のとおりです。

震度観測点 (観測した震度)	主 な 被 害 状 況
富山市新桜町 * (5 強)	・ 道路及び歩道の亀裂・段差・液状化
舟橋村仏生寺 * (5 強)	・ 墓石の転倒・倒壊 ・ ブロック塀の倒壊



高岡市伏木 (5強)	・ 道路及び歩道の亀裂・段差・液状化
氷見市加納＊ (5強)	・ 墓石の転倒・倒壊
小矢部市泉町 (5強)	・ 外壁の剥離
射水市小島＊ (5強)	・ 灯籠の転倒
射水市本町＊ (5強)	・ 外壁の剥離 ・ ブロック塀の倒壊 ・ 道路及び歩道の亀裂・段差
射水市橋下条＊ (5強)	・ 墓石の転倒・倒壊 ・ 窓ガラスの破損
射水市加茂中部＊ (5強)	・ 墓石の転倒・倒壊 ・ 屋根瓦の剥離・落下 ・ 塀の損壊

(＊は気象庁以外の震度観測点)

問合せ先：富山地方気象台 担当 北畠・岡
電話 076-432-2331

調査を実施した震度観測点



