

平成 30 年 4 月 9 日
松 江 地 方 気 象 台

平成 30 年 4 月 9 日 01 時 32 分の島根県西部の地震における現地調査について

平成 30 年 4 月 9 日 01 時 32 分に島根県西部で発生した地震について、松江地方気象台は、本日（4 月 9 日）、「気象庁機動調査班（JMA-MOT）」を派遣し、島根県内で震度 5 強を観測した震度観測点及びその周辺を中心に、震度観測点の観測環境及び地震動による被害状況について現地調査を実施しました。調査結果の概要は以下のとおり、詳細は別紙のとおりです。

概要

○震度観測点の観測環境の状況

震度 5 強を観測した「大田市大田町」（島根県設置）の観測環境の点検を行いました。震度計台や周囲の地盤等に異常は認められませんでした。

○地震動による主な被害状況

震度観測点から概ね 200m 以内の範囲で調査を実施しました。主な被害状況は以下のとおりです。

震度観測点 (観測した震度)	主 な 被 害 状 況	写 真 番 号
大田市大田町* (5 強)	<ul style="list-style-type: none">・住家で屋根瓦の損壊・住家で温水器のずれ・天井の破損、タイルの破損、ピアノの移動	写真 1 写真 2 写真 3 ～ 5

(*は島根県設置の震度観測点)

本件に関する問い合わせ先

松江地方気象台
電話 0852-22-3784

調査実施地域



調査実施地域 (調査を実施した震度観測点 ×は震央)

本書中の地図は、国土地理院長の承認を得て、同院作成の電子地形図（タイル）を複製したものです。（承認番号：平29情複、第958号）

地震動による被害状況



写真1 住家の屋根瓦の損壊
(大田市大田町)



写真2 住家のずれた温水器
(大田市大田町)



写真3 破損した天井
(大田市大田町)



写真4 トイレのはがれたタイル
(大田市大田町)



写真5 移動したピアノの足
(大田市大田町)