

いのちとくらしをまもる 防 災 減 災

令和7年11月26日 熊本地方気象台

### 令和7年11月25日18時01分の熊本県阿蘇地方の地震に おける地震被害の現地調査について(報告)

令和7年11月25日18時01分に熊本県阿蘇地方で発生した地震について、熊本地方気象台は、本日(26日)、「気象庁機動調査班(JMA-MOT\*)」を派遣し、震度5強を観測した熊本県の産山村で震度観測点の観測環境や震度観測点周辺の被害状況を把握するため現地調査を実施しました。

調査結果の概要は以下のとおりで、調査実施地域及び地震動による被害 状況は別紙のとおりです。

#### 1. 震度観測点の観測環境の点検結果

震度5強を観測した「産山村山鹿(うぶやまむらやまが)」(気象庁以外の震度 観測点)の観測環境の点検を行った結果、震度計台や周囲の地盤等に異常は認め られませんでした。

なお、調査実施地域は別紙1のとおりです。

#### 2. 地震動による主な被害状況


震度観測点から概ね 200m以内の範囲で調査を実施しました。主な被害状況は 以下のとおりです。

震度観測点 (観測した震度)	周 辺 の 主 な 被 害 状 況	写真番号 (別紙2)
産山村山鹿*	・天井石膏ボードの損傷	写真 1
(5強)	・天井の金属製パネルの剥離	写真 2


(\*は気象庁以外の震度観測点)

問合せ先:熊本地方気象台 担当 南海トラフ地震防災官 健木


電話 096-324-3283



### 調査実施地点



\*は気象庁以外の震度観測点



# 報 道 発 表

## 地震動による被害状況



写真1 天井石膏ボードの損傷



写真2 天井の金属製パネルの剥離