

令和7年12月11日
仙台管区気象台
青森地方気象台
盛岡地方気象台

令和7年12月8日23時15分の青森県東方沖の地震における 現地調査結果について（第2報）

令和7年12月8日23時15分に青森県東方沖で発生した地震について、青森地方気象台と盛岡地方気象台は、「気象庁機動調査班（JMA-MOT※）」を派遣し、震度観測点の観測環境や震度観測点周辺の被害状況を把握するため現地調査を実施しました。

調査結果の概要は以下のとおりです。

なお、震度6強を観測した八戸市南郷を含む8観測点については、第1報として12月10日にお知らせしております。

残りの4観測点の調査結果は、まとめ次第発表します。

※JMA-MOT=JMA Mobile Observation Team

1. 震度観測点の観測環境の点検結果

12月10日に観測環境の点検を行った結果、震度計台や周囲の地盤等に異常は認められませんでした（表）。

なお、調査実施地域は別紙1のとおりです。

表 点検を行った震度観測点

震度	震度観測点	点検結果
震度6弱	おいらせ町中下田*（おいらせちょうなかしもだ）	異常なし
震度5強	おいらせ町上明堂*（おいらせちょうかみあけどう）	異常なし
震度5強	青森南部町苫米地*（あおもりなんぶちょうとまべち）	異常なし
震度5強	五戸町倉石中市*（ごのへまちくらいしなかいち）	異常なし
震度5強	五戸町古館（ごのへまちふるだて）	異常なし
震度5強	むつ市大畑町中島*（むつしおおはたまちなかじま）	異常なし
震度5強	むつ市金谷*（むつしかなや）	異常なし
震度5強	むつ市金曲（むつしかなまがり）	異常なし

（*は気象庁以外の震度観測点）

2. 震度観測点周辺の被害状況

12月10日に調査を実施した震度観測点の概ね200m以内の範囲で、被害状況の調査を実施しました。このうち、震度観測点周辺で確認された被害状況は、以下のとおりです。

震度観測点 (観測した震度)	被 害 状 況	写真番号 (別紙2)
おいらせ町上明堂* (5強)	・ 壁の亀裂 ・ 天井の亀裂	写真1～2 写真3

(*は気象庁以外の震度観測点)

問合せ先	仙台管区气象台	気象防災部地震火山課	電話：022-297-8171
	青森地方气象台	電話：017-741-7413	
	盛岡地方气象台	電話：019-622-7870	

調査実施地域




図 1 広域図

凡例

●:震度 6 弱

●:震度 5 強

*:気象庁以外の観測点



図 2 領域 A 詳細図




図 3 領域 B 詳細図

震度観測点周辺の被害状況



写真 1 壁の亀裂（おいらせ町上明堂）



写真 2 壁の亀裂（おいらせ町上明堂）



写真 3 天井の亀裂（おいらせ町上明堂）