気象庁
Japan Meteorological Agency

お　知　ら　せ

いのちとくらしをまもる
防　災　減　災

令和８年 11 月 19 日 13 時現在
水　戸　地　方　気　象　台

11 月 18 日の突風発生時の気象状況

11 月 18 日、低気圧や暖かく湿った空気の影響で大気の状態が不安定となり、活発な積乱雲が発生しました。活発な積乱雲が通過した神栖市では突風が発生し、農業用ハウスの倒壊がありました。【19 日 13 時 00 分現在】


水戸地方気象台は、職員を気象庁機動調査班（JMA-MOT）として現地に派遣し、現地調査を実施中です。調査結果については、まとまり次第、改めてお知らせします。


気象台が執った措置

〇警報・注意報の発表状況（神栖市）


発表日時	種類
2026/11/17 16:26	強風注意報（発表）
2026/11/17 16:26	波浪注意報（継続）
2026/11/17 16:26	雷注意報（発表）
2026/11/18 2:21	レベル２大雨注意報（発表）
2026/11/18 3:26	レベル３大雨警報（発表）
2026/11/18 3:26	レベル２土砂災害注意報（発表）
2026/11/18 5:50	レベル３大雨警報（解除）
2026/11/18 6:23	強風注意報（解除）
2026/11/18 6:23	波浪注意報（発表）
2026/11/18 6:23	雷注意報（解除）
2026/11/18 10:06	レベル２土砂災害注意報（解除）
2026/11/18 16:14	強風注意報（発表）

気象の状況





11 月 18 日 03 時の地上天気図（上）と気象衛星赤外画像（下）



11 月 18 日 02 時 00 分から 10 分毎のレーダー画像

※この資料は、速報として取り急ぎまとめたもので、後日内容の一部訂正や追加をすることがあります。

本件の問い合わせ先
水戸地方気象台　担当者：山田・福井
電話：029-224-1106