



令和4年6月19日15時08分及び20日10時31分
に発生した石川県能登地方の地震における
気象庁機動調査班（JMA-MOT）による現地調査結果について

石川県能登地方で発生した地震により、震度6弱（19日15時08分）、震度5強（20日10時31分）を観測した、震度観測点「珠洲市正院町（すずししよういんまち）」の観測環境や震度観測点周辺の被害状況を調査するため、本日「気象庁機動調査班（JMA-MOT）」を派遣し、緊急に現地調査を実施しました。

その結果、震度観測点の観測環境に異常は認められませんでした。

1. 震度観測点の観測環境の点検結果

点検を行った結果、震度計台や周囲の地盤等に異常は認められませんでした。

都道府県	観測震度	震度観測点名	点検結果
石川県	6弱（19日15時08分） 5強（20日10時31分）	珠洲市正院町*	異常なし

*は気象庁以外の震度観測点

2. 地震動による主な被害状況

震度観測点から概ね200m以内の範囲で被害状況の調査を実施しました。その結果、ブロック塀の破損、灯籠の倒壊、寺院壁面の破損が確認されました。

問合せ先：金沢地方気象台 担当：金内 正文（かねうち まさふみ）
電話 076-260-1462 FAX 076-260-1466

調査を実施した震度観測点



*は気象庁以外の震度観測点