



気象庁

高知地方気象台

Kochi Local Meteorological Office, JMA

報道発表

いのちとくらしをまもる  
防災減災

令和6年4月18日  
高知地方気象台

## 令和6年4月17日23時14分頃の豊後水道の地震における 現地調査結果について

令和6年4月17日23時14分頃に豊後水道で発生した地震について、高知地方気象台は、本日（4月18日）、「気象庁 機動調査班（JMA-MOT）」を派遣し、高知県内で震度6弱を観測した震度観測点の観測環境や震度観測点周辺の被害状況を把握するため現地調査を実施しました。

調査結果の概要は以下のとおりで、調査実施地域及び地震動による被害状況は別紙のとおりです。

### 1 震度観測点の観測環境の点検結果

震度6弱を観測した「宿毛市桜町\*」の観測環境の点検を行った結果、震度計台や周囲の地盤等に異常は認められませんでした。（\*は気象庁以外の震度観測点）


### 2 地震動による主な被害状況

震度観測点から概ね200m以内の範囲で調査を実施しました。主な被害状況は以下のとおりです。

震度観測点 (観測した震度)	主な被害状況	写真番号 (別紙)
宿毛市桜町* (6弱)	・石灯笼の倒壊 ・屋根瓦のずれ、落下	写真1、2、3

本件に関する問い合わせ先  
高知地方気象台 担当：兵藤・柳本  
電話088-822-8882

# 調査実施地域



赤枠内を拡大↓




図1 調査実施地域（調査を実施した震度観測点）  
国土地理院の地図を加工して作成

# 地震動による被害状況



写真1 石灯籠の倒壊  
(宿毛市桜町)



写真2 屋根瓦の落下  
(宿毛市桜町)



写真3 屋根瓦のずれ  
(宿毛市桜町)