

お 知 ら せ
平成 29 年 9 月 9 日
気 象 庁

平成 29 年 9 月 8 日 22 時 23 分の秋田県内陸南部の地震に伴う
震度観測点の観測環境点検結果

平成 29 年 9 月 8 日 22 時 23 分に秋田県内陸南部で発生した地震について、秋田地方気象台は 9 月 9 日に、最大震度 5 強を観測した震度観測点（大仙市神宮寺）の点検を実施しました。

点検の結果は下表の通りで、震度計台や周囲の地盤等に異常は認められませんでした。

	観測震度	震度観測点名	点検結果
秋田県	5 強	大仙市神宮寺 *	適切

* は気象庁以外の観測点

本件に関する問い合わせ先：地震火山部地震津波監視課 電話 03-3284-1743