

（6）現地調査

ア．調査概要

「令和 8 年熊本地震」により、福岡管区気象台、熊本地方気象台、長崎地方気象台、鹿児島地方気象台等は、「気象庁 機動調査班（JMA-MOT）」を派遣し、震度 5 強以上を観測した震度観測点の観測環境が地震により異常を生じていないか、設置状況の点検および震度観測点の周囲約 200m の範囲内での被害状況を把握するため、現地調査を実施した。

その結果、震度 6 強を観測した「熊本南区富合町」（気象庁以外の震度観測点）で観測環境に異常（震度計台周辺地盤のひび割れ）が認められたため、地震情報への活用を停止するとともに、「令和 8 年熊本地震」以降（当該地震を含む）に観測された震度は欠測扱いとした。その他の観測点においては、震度計台や周囲の地盤等には震度観測に影響を与えるような異常は認められなかった。

イ．調査日

2026 年 7 月 29 日（水）～ 8 月 1 日（土）：観測環境点検

ウ．震度観測点および観測環境点検結果


表 6 に震度 5 強以上を観測した震度観測点と観測環境点検結果のリストを示す。また、図 6—1 に現地調査の実施地域を示す。

表 6 震度 5 強以上を観測した震度観測点と観測環境点検結果

震度	震度観測点名	点検結果
震度 7	宇城市豊野町＊、氷川町島地＊	異常なし
震度 6 強	八代市千丁町＊、八代市鏡町＊、宇土市浦田町＊、益城町宮園＊、熊本美里町馬場＊、宇城市松橋町、宇城市不知火町＊、氷川町宮原＊、熊本南区城南町＊、嘉島町上島＊※ ² 、宇城市小川町＊※ ²	異常なし
	熊本南区富合町＊※ ¹	異常あり
震度 6 弱	八代市平山新町、八代市新地町＊、大津町大津＊、西原村小森＊、御船町御船＊、熊本美里町永富＊、合志市竹迫＊、芦北町芦北、芦北町田浦町＊、上天草市大矢野町、上天草市松島町＊、上天草市姫戸町＊	異常なし
震度 5 強	八代市東陽町＊、八代市泉支所＊、山鹿市鹿央町＊、菊池市隈府＊、菊池市旭志＊、大津町引水＊、菊陽町久保田＊、宇城市三角町＊、熊本中央区大江＊、熊本東区佐土原＊、熊本西区春日、熊本北区植木町＊、水俣市牧ノ内＊、津奈木町小津奈木＊、天草市倉岳町＊、天草市有明町＊、天草市五和町＊、甲佐町豊内＊※ ² 、南島原市加津佐町＊、長島町獅子島＊、長島町伊唐島＊、薩摩川内市祁答院町＊、さつま町宮之城保健センタ＊、さつま町神子＊	異常なし

（＊は気象庁以外の震度観測点）

- ※1 当該観測点は、地震情報への活用を停止するとともに、「令和 8 年熊本地震」以降（当該地震を含む）に観測された震度は欠測扱いとした。
- ※2 7 月 28 日の地震において、「震度 5 弱以上と考えられるが震度を入手していない」として情報発表した観測点で、震度はその後入手したもの。





地理院地図を加工して作成

（* は気象庁以外の観測点）



地理院地図を加工して作成

（* は気象庁以外の観測点）



地理院地図を加工して作成

（*は気象庁以外の観測点）



地理院地図を加工して作成

（*は気象庁以外の観測点）



図6—1 現地調査の実施地域

*印は、地方公共団体および国立研究開発法人防災科学技術研究所の震度観測点を示す。