

お 知 ら せ  
平成 29 年 7 月 11 日  
気 象 庁

平成 29 年 7 月 11 日 11 時 56 分の鹿児島湾の地震に伴う  
震度観測点の観測環境点検結果

平成 29 年 7 月 11 日 11 時 56 分に鹿児島湾で発生した地震について、鹿児島地方気象台は 7 月 11 日に、最大震度 5 強を観測した震度観測点（鹿児島市喜入町）の点検を実施しました。

点検の結果は下表の通りで、震度計台や周囲の地盤等に異常は認められませんでした。

	観測震度	震度観測点名	点検結果
鹿児島県	5 強	鹿児島市喜入町 *	適切

\* は気象庁以外の観測点

本件に関する問い合わせ先：地震火山部地震津波監視課 電話 03-3284-1743