



### 令和5年5月5日14時42分頃の石川県能登地方の地震における 気象庁機動調査班（JMA-MOT）による現地調査結果について

令和5年5月5日14時42分頃に石川県能登地方で発生した地震により、震度5強以上を観測した珠洲市（すずし）及び能登町（のとちょう）の震度観測点の観測環境や震度観測点周辺の被害状況を調査するため、本日（6日）、「気象庁機動調査班（JMA-MOT）」を派遣し、緊急に現地調査を実施しました。

その結果、震度観測点の観測環境に異常は認められませんでした。

#### 1. 震度観測点の観測環境の点検結果

石川県内で震度6強及び震度5強を観測した以下の4観測点（珠洲市正院町及び珠洲市大谷町では、5日21時58分頃に発生した地震でも震度5強を観測）について点検を行った結果、震度計台や周囲の地盤等に異常は認められませんでした。

観測震度	震度観測点名	点検結果
6強	珠洲市正院町*（しょういんまち）	異常なし
5強	珠洲市三崎町（みさきまち）	
	珠洲市大谷町*（おおたにまち）	
	能登町松波*（まつなみ）	

（\*は気象庁以外の震度観測点）

#### 2. 地震動による主な被害状況

震度観測点から概ね200m以内の範囲で調査を実施しました。主な被害状況は以下のとおりです。

震度観測点 （観測した震度）	主な被害状況
珠洲市正院町* （6強）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 墓石の転倒・倒壊</li> <li>・ ブロック塀（補強なし）の倒壊・笠木の落下</li> <li>・ 外壁の剥離</li> <li>・ 屋根瓦の落下</li> <li>・ 木造住宅の傾き</li> <li>・ サッシ及び窓ガラスの破損</li> </ul>



震度観測点 (観測した震度)	主な被害状況
珠洲市三崎町 珠洲市大谷町* 能登町松波* (5強)	・目立った被害なし

(\*は気象庁以外の震度観測点)

なお、聞き取り調査によると、珠洲市大谷町\*では、電子レンジの落下や棚の転倒があったほか、能登町松波\*では、扉の開閉が困難となった、壁にひび割れが生じたとの報告がありました。

問合せ先：金沢地方気象台 担当：金内 正文 (かねうち まさふみ)  
電話 076-260-1462 FAX 076-260-1466

# 調査を実施した震度観測点

