



いのちとくらしをまもる
防災減災

令和8年1月7日
松江地方気象台

令和8年1月6日10時18分の島根県東部の地震に おける地震被害の現地調査について（報告）

松江地方気象台は、本日（7日）、「気象庁 機動調査班（JMA-MOT※）」を派遣し、震度観測点の観測環境や震度観測点周辺の被害状況を把握するため現地調査を実施しました。

調査結果の概要は以下のとおりで、調査実施地域及び地震動による被害状況は別紙のとおりです。

※JMA-MOT=JMA Mobile Observation Team

1. 震度観測点の観測環境の点検結果

令和8年1月6日10時18分の島根県東部の地震により、震度5強を観測した「松江市東出雲町揖屋（まつえしひがしいずもちょういや）」、「安来市広瀬町広瀬祖父谷丁（やすぎしひろせちょうひろせおじだにちょう）」（気象庁以外の震度観測点）の観測環境の点検を行った結果、震度計台や周囲の地盤等に異常は認められませんでした。

なお、調査実施地域は別紙1のとおりです。

2. 地震動による主な被害状況

震度観測点から概ね200m以内の範囲で調査を実施しました。主な被害状況は以下のとおりです。

震度観測点 (観測した震度)	周辺の主な被害状況	写真番号 (別紙2)
松江市東出雲町 揖屋* (5強)	・壁のひび割れ ・床タイルのひび割れ ・天井の隙間	写真1 写真2 写真3
安来市広瀬町広 瀬祖父谷丁* (5強)	・天井石膏ボードの剥離 ・天井のずれ ・屋根瓦のずれ、落下	写真4 写真5 写真6

(*は気象庁以外の震度観測点)

問合せ先：松江地方気象台 担当 川田
電話 0852-22-3784



気象庁

松江地方気象台
Matsue Local Meteorological Office, JMA

別紙1

報道発表

調査実施地点



* は気象庁以外の震度観測点

地震動による被害状況



写真1 壁のひび割れ



写真2 床タイルのひび割れ



写真3 天井の隙間



写真4 天井石膏ボードの剥離




写真5 天井のずれ



写真6 屋根瓦のずれ、落下