

平成 30 年 9 月 12 日
気象庁地震火山部

「平成 30 年北海道胆振東部地震」における 震度観測点の観測環境点検結果について

震度 5 強以上を観測した震度観測点を点検した結果、震度計台や観測点周囲の地盤等に震度観測に影響を与えるような異常は認められませんでした。

気象庁では、「平成 30 年北海道胆振東部地震」の一連の地震活動のうち、最大震度 7 を観測した平成 30 年 9 月 6 日 03 時 07 分の地震 (M6.7) で、震度 5 強以上を観測した震度観測点 (全 28 地点、震度 7 : 1 地点、震度 6 強 : 5 地点、震度 6 弱 : 4 地点、震度 5 強 : 18 地点) について、震度観測点の観測環境が地震によって変化していないかどうかを確認するため、札幌管区气象台、室蘭地方气象台及び旭川地方气象台が現地調査を実施しました。

本日 (9 月 12 日)、予定していた震度観測点の点検が完了し、すべての観測点において適切な観測環境であることを確認しました。点検結果の詳細は別紙をご参照下さい。

問合せ先：地震火山部 地震津波監視課 黒木・下坪
電話 03-3212-8341 (内線 4713・4549) FAX 03-3215-2963

<別紙>

震度観測点の観測環境の点検結果（平成30年9月6日～12日実施）

	観測震度	震度観測点名	点検結果		観測震度	震度観測点名	点検結果
北海道	7	厚真町鹿沼	適切	北海道	5強	札幌手稲区前田*	適切
	6強	厚真町京町*	適切		5強	札幌清田区平岡*	適切
	6強	むかわ町松風*	適切		5強	江別市緑町*	適切
	6強	むかわ町穂別*	適切		5強	平取町本町*	適切
	6強	安平町早来北進*	適切		5強	新ひだか町静内御幸町	適切
	6強	安平町追分柏が丘*	適切		5強	新冠町北星町*	適切
	6弱	平取町振内*	適切		5強	千歳市北栄	適切
	6弱	新千歳空港	適切		5強	千歳市若草*	適切
	6弱	日高地方日高町門別*	適切		5強	千歳市支笏湖温泉*	適切
	6弱	札幌東区元町*	適切		5強	恵庭市京町*	適切
	5強	札幌北区太平*	適切		5強	三笠市幸町*	適切
	5強	札幌北区篠路*	適切		5強	長沼町中央*	適切
	5強	札幌北区新琴似*	適切		5強	苫小牧市旭町*	適切
	5強	札幌白石区北郷*	適切		5強	新ひだか町静内山手町	適切

*は気象庁以外の観測点