



気象庁

鳥取地方気象台

Tottori Local Meteorological Office, JMA

報道発表

いのちとくらしをまもる  
防災減災

令和8年1月7日  
鳥取地方気象台

## 令和8年1月6日10時18分の島根県東部の地震に おける地震被害の現地調査について（報告）

鳥取地方気象台は、本日（7日）、「気象庁 機動調査班（JMA-MOT※）」を派遣し、震度観測点の観測環境や震度観測点周辺の被害状況を把握するため現地調査を実施しました。

調査結果の概要は以下のとおりで、調査実施地域及び地震動による被害状況は別紙のとおりです。

※JMA-MOT=JMA Mobile Observation Team

### 1. 震度観測点の観測環境の点検結果

令和8年1月6日10時18分の島根県東部の地震により、震度5強を観測した「境港市東本町（さかいみなどしひがしほんまち）」（気象庁）、「鳥取日野町根雨（とっとりひのちょうねう）」、「江府町上之段広場（こうふちょうじょうのだんひろば）」（気象庁以外の震度観測点）の観測環境の点検を行った結果、震度計台や周囲の地盤等に異常は認められませんでした。

なお、調査実施地域は別紙1のとおりです。

### 2. 地震動による主な被害状況

震度観測点から概ね200m以内の範囲で調査を実施しました。主な被害状況は以下のとおりです。

震度観測点 (観測した震度)	周辺の主な被害状況	写真番号 (別紙2)
境港市東本町 (5強)	・外壁の剥離、落下	写真1
鳥取日野町根雨* (5強)	・テレビ台からものが落ちた	—
江府町上之段広場* (5強)	・石灯籠の転倒、倒壊	—

(\*は気象庁以外の震度観測点)

問合せ先：鳥取地方気象台 担当 松本  
電話 0857-29-1313



気象庁

鳥取地方気象台

Tottori Local Meteorological Office, JMA

別紙1

報道発表

## 調査実施地点



\*は気象庁以外の震度観測点



気象庁

鳥取地方気象台  
Tottori Local Meteorological Office, JMA

別紙2

報道発表

## 地震動による被害状況



写真 1 外壁の剥離、落下